

Zestawienie prac remontowych, konserwacyjnych budynków i obiektów w RPN:

1. Osada Słupy – Kosobudy 121; prace dekarские - naprawa przecieku w kalenicy dachu magazynu paliw.
2. Osada Horodzisko – Kosobudy 62; prace dekarские – naprawa wylewek przy rynnach, wykonanie metalowej łąwy kominowej wraz z podejściem.
3. Osada Kosobudy 100A; prace dekarские – naprawa rynien, wykonanie metalowej łąwy kominowejwraz z podejściem na budynku leśniczówki;prace budowlane - naprawa desek podsufitki, naprawa cokołu budynku garażowego.
4. Osada Kosobudy 100B i 100C; budynek gospodarczy: prace dekarские – odczyszczenie i konserwacja dachu w budynku gospodarczym, prace budowlane – naprawa podmurówki, rozbiórka uszkodzonych części komina i zastąpienie ich metalowymi lub odtworzenie komina wentylacyjnego, wymiana drzwi, ciągi jezdne - likwidacja przecieku przy studni kanalizacyjnej.
5. Osada Dębowiec; prace budowlane, budynek leśniczówki – naprawa schodów, stodoła - naprawa „wypchanej” ceglanej podmurówki w części zachodniej stodoły.
6. Osada Florianka 104- dwuleśniczówka, prace budowlane – naprawa i konserwacja podmurówki i desek podsufitki, naprawa opaski odwadniającej z profilowaniem terenu, remont kominów, remont mieszkania w dwuleśniczówce tj. wymiana: drzwi wewnętrzne8 szt., terakota i glazura 80 m2, umywalka 3 szt., sedes 2 szt., wanna 1 szt., malowanie pomieszczeń 300 m2, cyklinowanie i lakierowanie podłóg 30 m2.; wykonanie wiaty na drewno.
7. Osada Florianka 104 – OHZ; naprawa opaski odwadniającej, wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie i konserwacja elewacji budynku kancelarii, montaż łąwy kominowej na budynku stajni.
8. Osada Florianka – Izba Leśna; naprawa uszkodzonych fragmentów gontu na budynku leśniczówki i zielonej Sali, konserwacja gontu, strzechy i elementów drewnianych ścian, wykonanie posadzki z klinkieru w zielonej Sali edukacyjnej;obudowanie drewnem, wykonanie dachu oraz wymiana podestu przed wejściem – kontener sanitarny.
9. Osada Florianka 107, prace dekarские – poprawa dachu, naprawa rynien i wylewek w budynku leśniczówki, wymiana pokrycia dachowego na stodołę.
10. Osada Biały Słup 16 – Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, naprawa więźby dachowej (wymiana uszkodzonych łąt, konserwacja skorodowanych fragmentów pokrycia dachowego) na części administracyjnej budynku,
11. Osada Kruglik – Biały Słup; prace dekarские – wykonanie łąw kominowych wraz z dojściem, udrożnienie wentylacji, wykonanie nowej drewnianej bramy na konstrukcji metalowej, remont i konserwacja ogrodzenia drewnianego,
12. Osada w Guciowie; naprawa uszkodzonych drzwi w stodole i podmurówki stodoły,
13. Osada Cegielnia; naprawa dachu piwnicy - wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia.
14. Osada Zwierzyniec, ul. Biłgorajska 9; montaż łąw kominowych wraz z dojściem, naprawa instalacji odgromowej na stodole, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie chodnika,
15. Osada Zwierzyniec, ul. A. Wachniewskiej 16, prace dekarские – naprawa rynien, remont ogrodzenia.
16. Osada Zwierzyniec, ul. Plażowa 4; prace dekarские – montaż łąw kominowych wraz z dojściem na budynku leśniczówki, prace budowlane; ocieplenie elewacji garaży – wykonanie tynków, naprawa drzwi w stodole,

17. Osada Rybakówka, ul. Plażowa 8 w Zwierzyńcu; naprawa odwodnienia budynku, uzupełnienie ocieplenia stropu poddasza, wzmocnienie ściany piwnicy, wykonanie drewnianej bramy na słupach i konstrukcji metalowej,
18. Dyrekcja RPN, ul. Plażowa 2 w Zwierzyńcu; budynek Dyrekcji: prace dekarские – uszczelnienie miedzianych rynien, naprawa tynku przy schodach poprzez uzupełnienie płyt granitowych, malowanie pomieszczeń I i II piętra, założenie klimatyzacji na I piętrze; konserwacja elementów drewnianych budynku warsztatowego, wzmocnienie ścian i fundamentów oraz malowanie pomieszczeń budynku garażowego; remont magazynu p.poż. naprawa tynku.
19. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN; prace dekarские – usunięcie przecieku w pokryciu dachowym, naprawa tynku na klatce schodowej, montaż koryta przy rynnie spustowej, przybicie desek w podsufitce wiaty edukacyjnej, naprawa drewnianych drzwi zewnętrznych.